

JAWOR
MŚCIWOJÓW
Zębowice
Siekierzyce
Niedaszów
PASZOWICE
Czernica
Zimnik
Rogoźnica
Gniewków
Bolkowice
Dzierzków
Kostrza
Borów
Żelazów
Kolonia Biała
Sokola
Wiadrów
Kwietniki
Roztoka
Godzieszówek
Celów
Piechów
Kłaczyna
Tomkowice
Jugowa
Wolbromek
Bronów
Serwinów
Sady Dolne
Bronówek
DOBROMIERZ
Szymanów
Pietrzyków
Rys. 1 Mapa sytuacyjna ogólna, skala 1:55 000