


Istniejące mur podokienny
- do rozkucia,wnęka do
otynkowania.

Istniejące okno drewniane
- do demontażu



H = 3.35 m

Rzut częściowy parteru
- inwentaryzacja stanu istniejącego.

Biuro projektowo-usługowe " W P R O J E K T " Łukasz Włudyka			
Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr upr. branża architektura	240/01/DUW
Sprawdzający	MIECZYSLAW ŚMIAŁEK	nr upr. branża budowlana	AUF-2/222/81
Obiekt	Zespół Szkół w Roztoce		skala
Lokalizacja	ul. Jana Pawła II 7 ; 58-173 Roztoka ; dz nr 61,64,573		1 : 50
Inwestor	Gmina Dobromierz ;Plac Wolności 24 ; 58-170 Dobromierz		rys. nr 1
			DATA 29.03.2016